


## Ремонт битых пикселей БМВ Е38 Е39 Е53, замена шлейфа MID панели



Одеса, Україна

На экране вашей приборной панели отображаются не все пиксели? К сожалению пиксели в панели бмв бьются довольно часто.

С данной проблемой сталкиваются многие БМВисты, причина в окислении контактов между шлейфом и платой приборной панели БМВ, решается методом замены шлейфа. Все данные сохраняются, останется оригинальный пробег и так далее.

Ремонт битых пикселей это достаточно трудоёмкая процедура, в процессе которой производится замена шлейфа, соединяющего электронную плату и дисплей.

Мы осуществляем ремонт битых пикселей bmw с использованием качественных шлейфов, а также с использованием новых дисплеев со шлейфом.

Так же мастера нашей компании осуществляют замену шлейфа MID панели.  
<http://dublikatkey.com/pixel.html>

Price: **50 \$**

Тип оголошення:  
Послуги, пропонуую

Торг: неуместеннеуместен

Олег Олег

+380934255319

. Героев Сталинграда За,  
рынок«КУРОРТНЫЙ»